ការណែនាំខ្លីៗ

របៀបវេចខ្ចប់ទំនិញ

1 ជ្រើសរើសប្រអប់វេចខ្ចប់ដែលត្រឹមត្រូវ។



- ✓ វាស់ប្រវែង ទទឹង និងកម្ពស់របស់ទំនិញរបស់លោកអ្នក។ ជ្រើសរើសប្រអប់មួយដែលត្រូវនឹងទំនិញរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងទ្រនាប់ការពារព័ទ្ធជុំវិញ វាទាំងប្រាំមួយជ្រុង។
- ✓ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រអប់ដឹកជញ្ជូនឡើងវិញ សូមបកស្លាកចាស់ទាំងអស់ចេញ ហើយត្រូវប្រាកដថាវាមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយមិនមានប្រហោង រហែក ឬសើម។

CM

សម្រាប់វត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ សូមប្រើប្រអប់ដេលមានពីរជាន់។

សម្រាប់វត្ថុដែលផុយស្រួយ ត្រូវបន្ថែមទ្រនាប់ការពារយ៉ាងហោចណាស់ 5-8cm ដូចជាចង់ខ្សល់ ក្រដាសទ្រនាប់ ឬស្នោ។ ត្រូវប្រាកដថាទ្រនាប់ការពារមាននៅព័ទ្ធជុំវិញទំនិញគ្រប់ទាំងប្រាំមួយជ្រុង។

លោកអ្នកក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ប្រអប់ក្នុងប្រអប់សម្រាប់វត្ថុផុយស្រួយផងដែរ។ វេចខ្ចប់ទំនិញជាមួយទ្រនាប់ការពារ 5-8cm ក្នុងប្រអប់មួយ។ បន្ទាប់មកបន្ថែមទ្រនាប់ការពារ 8cm ទៀត មុនពេលខ្ចប់វាទៅក្នុងប្រអប់ធំជាន់ទីពីរ។

ចំណាំ៖ នៅពេលគេលក់ប្រអប់ វិមាត្រដែលបង្ហាញជាធម្មតាគឺជាវិមាត្រខាងក្នុងប្រអប់។ នៅពេលលោកអ្នកដឹកជញ្ជូន លោកអ្នកត្រូវវាស់ផ្នែកខាងក្រៅប្រអប់ ដើម្បីពិនិត្យមើលអត្រាតម្លៃ។

2 វេចខ្ចប់ប្រអប់របស់លោកអ្នក។

- ✓ ជ្រើសរើសទ្រនាប់ការពារដែលការពារទំនិញរបស់លោកអ្នកពីការផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រអប់ និងការពារវាពីការខូចខាត។
- ✓ ដាក់ច្បាប់ចម្លងនៃស្លាកនៅខាងក្នុងប្រអប់ ហើយសរសេរព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកផ្ញើបញ្ជើ និងអ្នកទទួលនៅលើផ្លាកកញ្ចប់ខាងក្នុង។ វិធីនេះ ករណីប្រសិនបើបាត់ស្លាកនោះ កញ្ចប់នៅតែអាចដឹកជញ្ជូនបាន។
- ✓ និងបិទតែមមុតស្រួចឬលេចចេញ។

បិទភ្ជាប់សម្ភារ:ចោះពុម្ពជាមួយគ្នា ហើយពិចារណារុំភ្ជាប់វត្ថុច្រើនចូលគ្នា ដើម្បីកុំឲ្យវាផ្លាស់ទី។

3 ប្រើស្កុតដើម្បីបិទវា។

- ✓ ប្រើស្កុតបិទទំនិញដឹកជញ្ជូនយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយបន្ទះដែលមានទទឹងយ៉ាងតិច 5cm ស្មើៗគ្នានៅគ្រប់មាត់ប្រអប់ ជ្ជុរទាំងអស់ ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម។



ស្ពតបិទរបស់លោកអ្នកគួរតែមើលទៅដូចទម្រង់អក្សរ H នៅពេលលោកអ្នកបិទរួចរាល់។

សូមកុំប្រើស្ពតក្រណាត់ ឬស្ពតបិទការពារពេលគូសគំនូរ។

4 បន្ថែមស្លាក។

- ✓ បិទបន្ថែមស្លាក ឬថង់អាសយដ្ឋានទៅលើផ្ទៃធំបំផុតរបស់កញ្ចប់ទំនិញ។
- ✓ បិទស្លាក/កំណត់សម្គាល់ការដឹកជញ្ជូនតាមការសមស្រប (រួមទាំងកំណត់ចំណាំអំពីស្ថានភាពនៃសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូន ទំនិញធ្ងន់ សេវាកម្មពិសេស ទំនិញងាយបង្ករគ្រោះ ថ្នាក់ជាដើម។ល។)



ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ សូមប្រាកដថាត្រូវបិទវាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលស្លាកដឹកជញ្ជូនរួច។

ផ្លាកសញ្ញា និង/ឬ ថង់មិនគួរដាក់នៅលើជ្ជុរ កណ្តាល ឬគែមនៃប្រអប់ឡើយ។ វាជាកំហុស ទូទៅដែលអាចធ្វើឱ្យការដឹកជញ្ជូន មានហានិភ័យខូចខាត។

គន្លឹះវេចខ្ចប់ពិសេស

អេឡិចត្រូនិក និងអគ្គិសនី៖

ផ្លាកសញ្ញា LED & Neon អេក្រង់ចុចបាន ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ សៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា រាំងនន្ទបាំងពន្លឺ ចង្កៀងតាមជញ្ជាំង ចង្កៀងតាមជាន់

- ជ្រើសរើសប្រអប់ខាងក្រៅដែលមានទំហំ និងកម្លាំងសមស្រប
- ខ្ចប់ប្រអប់ខាងក្រៅ
- បិទភ្ជាប់ និងដាក់ស្លាកប្រអប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ទំនិញវេជ្ជសាស្ត្រ៖

ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់វេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗ សារធាតុគីមី គំរូគ្លីនិក

- ដាក់សំណាកការ៉ានៅក្នុងធុងខាងក្នុងដែលមិនជ្រាបទឹក
- ប្រើសារធាតុស្រូបបាន
- ដាក់សំណាកការ៉ានៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្នុងជាន់ទីពីរ
- ខ្ចប់សំណាកការ៉ាក្នុងសំបកវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ

សំលៀកបំពាក់ / វាយនភ័ណ្ឌ៖

- **ប្រអប់ដែលមានទំហំត្រឹមត្រូវ៖** ជ្រើសរើសប្រអប់ដែលស័ក្តិសមនឹងទំនិញរបស់លោកអ្នកបានត្រឹមត្រូវ។
  - ធំពេក៖ ប្រើប្រាស់សម្ភារ:វេចខ្ចប់ដើម្បីការពារការផ្លាស់ទី។
  - តូចពេក៖ អាចបណ្តាលឱ្យមានស្នាមជ្រីវជ្រួញ ឬខូចខាត។
- **បិទបាត៖** ប្រើវិធីបិទភ្ជាប់ទម្រង់អក្សរ “H” ជាមួយស្ពតធំយ៉ាងហោចណាស់ 3 បន្ទះ (2 អ៊ីញ / 5 សង់ទីម៉ែត្រ)។
- **ថង់ផ្លាស្ទិច (ជាជម្រើស)៖** ពិចារណាដាក់ទំនិញក្នុងថង់ផ្លាស្ទិច ដើម្បីការពារបន្ថែម។
- **ទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទី៖** ប្រើថង់ពពុះ ឬដុំស្នោវេចខ្ចប់ ដើម្បីបំពេញចន្លោះទទេ។

សិល្ប: និងគ្រឿងអលង្ការ៖

ស្នាដៃសិល្ប:៖

- **ទំហំប្រអប់៖** វាស់ប្រវែង ទទឹង និងកម្ពស់នៃវត្ថុសិល្ប:របស់លោកអ្នក។ បន្ថែម 6 អ៊ីញ (15 សង់ទីម៉ែត្រ) ទៅលើប្រវែងនីមួយៗ។ នេះគឺជាទំហំប្រអប់ដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នក។
- **ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ:៖** ពិចារណាលើការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ: សម្រាប់ស្នាដៃសិល្ប:ដ៏មានតម្លៃ។
- **ទ្រនាប់ការពារ៖** ប្រើថង់ពពុះ ស្នោ ឬដុំស្នោវេចខ្ចប់ ដើម្បីការពារស្នាដៃសិល្ប: របស់អ្នកពីការប៉ះទង្គិច និងការផ្លាស់ទី។
- **ការពារប្រអប់៖** ប្រើវិធីសាស្ត្របិទទម្រង់អក្សរ “H” ។ បិទស្ពតធំយ៉ាងហោចណាស់ 3 បន្ទះ (2 អ៊ីញ/5 សង់ទីម៉ែត្រ) ដើម្បីបិទបាត
- **ទប់ស្កាត់ការរើ៖** ត្រូវប្រាកដថាស្នាដៃសិល្ប:ត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងប្រអប់ ហើយនឹងមិនផ្លាស់ទី។

គ្រឿងអលង្ការ៖

- **ការវេចខ្ចប់រឹងមាំ៖** ប្រើប្រអប់មុំ ឬកេះ។ ជៀសវាងប្រើស្រោមសំបុត្រ។
- **ការរុំទំនិញវត្ថុនីមួយៗ៖** រុំវត្ថុនីមួយៗក្នុងក្រណាត់ទន់ ថង់ក្រណាត់ ឬថង់ពពុះ ដើម្បីការពារការខូចខាត។ ជៀសវាងសម្ភារ:សំណឹក។
- **បំពេញចន្លោះទទេ៖** ប្រើទ្រនាប់ការពារដើម្បីទប់គ្រឿងអលង្ការមិនឱ្យផ្លាស់ទីក្នុងប្រអប់។
- **ប្រអប់ពីរជាន់ (ជាជម្រើស)៖** សម្រាប់ការការពារបន្ថែម សូមដាក់ប្រអប់ដែលខ្ចប់នៅខាងក្នុងប្រអប់ធំជាង ដោយមានទ្រនាប់ការពារបន្ថែមទៀត។ បិទប្រអប់ទាំងពីរឱ្យល្អ។

បញ្ហាចោះពុម្ព៖

- **ការវេចខ្ចប់ដ៏ត្រឹមត្រូវ៖** ប្រើប្រាស់ប្រអប់ដ៏រឹងមាំដែលសមរម្យសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ។ ប្រអប់ដែលមានពីរជាន់គឺល្អបំផុតសម្រាប់វត្ថុធ្ងន់។
- **ទ្រនាប់ការពារ៖** ប្រើប្រាស់ថង់ពពុះច្រើន ដុំស្នោវេចខ្ចប់ ឬស្នោ ដើម្បីការពារវត្ថុពីការប៉ះទង្គិច។
- **ថង់ការពារទឹកជ្រាប (សំខាន់)៖** ដាក់ឯកសារមានតម្លៃ ឬសម្ភារ:ចោះពុម្ពក្នុងថង់ការពារទឹកជ្រាប ដើម្បីការពារការខូចខាតដោយសំណើម។
- **ធានាសុវត្ថិភាពប្រអប់៖** ប្រើស្ពតវេចខ្ចប់ដែលរឹងមាំ និងវិធីសាស្ត្របិទទម្រង់អក្សរ “H” សម្រាប់សុវត្ថិភាពបន្ថែម។

បញ្ហាវេចខ្ចប់ជាធម្មតា

ប្រអប់ស្តើង ប្រអប់ធំជាង ឬតូចជាង

ប្រអប់ស្តើងអាចបែក ឬរហែក ប្រអប់ធំអាចធ្វើឱ្យវត្ថុផ្លាស់ទី ហើយប្រអប់ដែលមានទំហំតូចជាងអាចបណ្តាលឱ្យធ្លាយ។

ទ្រនាប់ការពារមិនគ្រប់គ្រាន់

ទ្រនាប់ការពារមិនគ្រប់គ្រាន់អាចនាំឱ្យវត្ថុផ្លាស់ទីនៅខាងក្នុងប្រអប់ និងខូចខាត

ប្រអប់បិទមិនជិតល្អ

ប្រអប់ដែលមិនបានបិទជិតត្រឹមត្រូវអាចរបើកក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន ដែលនាំឱ្យបាត់បង់ ឬខូចខាត។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកផ្ញើបញ្ជើគួរតែវេចខ្ចប់ទំនិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណ:ទំនិញ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ ឬចូលទៅកាន់ fedex.com។